



## COMO A CARGA PASSA PARA OS MATERIAIS E COMPONENTES

- MATERIAIS CARREGADOS PRÓXIMOS DE NEUTROS
- GERAR CARGA/ CAMPO PRÓXIMO A UM CORPO NEUTRO

**“PLÁSTICOS SÃO GRANDES GERADORES DE ESD”**



**PROCURE EVITAR:**

**MATERIAL PLÁSTICO PRÓXIMO A SUA ÁREA DE TRABALHO**